

IMPORTANT NOTICE:

FIXTURE IS APPROVED FOR WET LOCATION APPLICATION. ANY MODIFICATIONS TO THE FIXTURE WILL VOID THE WET LOCATION LABEL AND WARRANTY.


AVIS IMPORTANT:

LE LUMINAIRE EST HOMOLOGUÉ POUR LES ENDROITS MOUILLÉS. TOUTE MODIFICATION APPORTÉE AU LUMINAIRE ANNULE L'HOMOLOGATION POUR ENDROITS MOUILLÉS ET LA GARANTIE.

NOTE: THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE CEILING AND ATTACHED TO ADDITIONAL SUPPORT IF NEEDED BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION.

NOTE: LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT RATTACHÉES AU PLAFOND ET À UNE STRUCTURE SUPPLÉMENTAIRE SI NÉCESSAIRE AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.

● **SIDE VIEW / VUE LATÉRALE**



1


SCAN ME




See [CEILING MOUNTING GUIDE](#) for all the junction box mounting options.

Voir le [LE GUIDE DE MONTAGE SUR PLAFOND](#) pour toutes les options de montage de boîtes de jonction.

2




3



AT POWER ENTRY SLIDE CANOPY AND GASKET OVER THE STEM. RUN POWER CORD THRU THREADED NIPPLE AT CROSS BAR AND THREAD NIPPLE TO STEM.

À L'ENTRÉE DE L'ALIMENTATION, FAITES GLISSER LA CANOPÉE ET LE JOINT SUR LA TIGE, FAITES PASSER LE CÂBLE D'ALIMENTATION PAR LE MAMELON FILETÉ DE LA BARRE TRANSVERSALE ET VISSEZ LE MAMELON SUR LA TIGE.

4



AT BOTH MOUNTING POINTS ATTACH CROSS BAR TO JUNCTION BOX. AT POWER ENTRY MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS. PUSH WIRES AND CONNECTORS INSIDE THE J-BOX.

AUX DEUX POINTS DE MONTAGE, FIXEZ LA BARRE TRANSVERSALE À LA BOÎTE DE JONCTION. À L'ENTRÉE DE L'ALIMENTATION, FAITES LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES. PUSSEZ LES FILS ET LES CONNECTEURS À L'INTÉRIEUR DE LA BOÎTES DE JONCTION.



