



NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE.

1




2




MAKE STRAIGHT CUT WITH SHARP BLADE.
FAIRE UNE COUPE AVEC UNE LAME TRANCHANTE.

3




REMOVE CORNER BRACKETS AND TORSION SPRINGS FROM
UNUSED SIDE.
RETIREZ LES ÉQUERRES DES COINS ET LES RESSORTS DE TORSION
DU CÔTÉ INUTILISÉ.

4




REINSTALL CORNER BRACKETS AND TORSION SPRINGS INTO THE
CUT FELT PART.
REINSTALLEZ LES ÉQUERRES DE COIN ET LE RESSORTS DE
TORSION DANS LA PIÈCE EN FEUTRE DÉCOUPÉE.

5



BE SURE PARTS ARE AT CORRECT PLACE ACCORDING TO
SPECIFIED DIMENSIONS.
ASSUREZ-VOUS QUE LES PIÈCES SONT CORRECTEMENT
POSITIONNÉES, CONFORMÉMENT AUX COTES INDIQUÉES.

6




TACET


UNLIT BELOW T-BAR (BT) INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR NON ÉCLAIRÉ SOUS BARRE EN T (BT)

NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.


NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE.




INSTALL SIDE MOUNTING BRACKETS ON T-BAR.
INSTALLEZ LES SUPPORTS DE FIXATION LATÉRAUX SUR LA BARRE EN T



INSTALL MOUNTING BRACKETS ON T-BAR.
INSTALLEZ LES SUPPORTS DE FIXATION SUR LA BARRE EN T



10 IF NECESSARY / LES CAS ÉCHÉANT



USING APPROPRIATE HOLE SAW IS RECOMMENDED TO CUT A CIRCULAR HOLE.

UTILISER UNE SCIE CLOCHE ADAPTÉE EST RECOMMANDÉ POUR FAIRE UN TROU CIRCULAIRE.

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: TACETLB.T.INST

RÉVISION 001 / REVISION 001

25 / 08 / 2026



AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**